

## Constatations sur les différents planchers des niveaux REZ/ETAGE et ETAGE/GRENIER.

(Suivant relevé de ce 03-07-2023 avec Jordy)

### **REZ/ETAGE** (De haut en bas)

#### **Couloir central**

Plancher : bois  $\pm$  18 mm + vinyle  
Support : dalle en dur  
Plafond : lattage bois  $\pm$  20 mm  
+ 25 mm ancien plafonnage sur lattis .

#### **Autres locaux rez** (Testé dans hall entrée + local éducateur fond de couloir)

Plancher : bois  $\pm$  18 mm + vinyle  
Support : Gîtes 180/65 mm  
Plafond : 25 mm ancien plafonnage sur lattis  
+ 15 mm plaque de plâtre ajoutée soit total  $\pm$  40 mm plâtre

### **ETAGE/GRENIER** (De haut en bas)

#### **Tout l'ancien bâtiment**

Plancher : bois  $\pm$  18 mm + vinyle  
Support : Gîtes 180/65 mm  
Plafond : 20 mm plafonnage ancien sur lattis (pas de plaque supplémentaire)

#### **Salle de gymnastique**

Plancher : vinyle sur panneau agglo 8 mm  
+ plancher bois massif 24 mm  
Support : Gîtes 180/65 mm  
Plafond : Lattage bois 24 mm  
+ plafond plâtre ancien

Nous n'avons pas pu voir l'ensemble de la structure qui ne semble pas homogène sur toute la surface.